



- ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ ПРЯМО НА КОМПЬЮТЕРЕ
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОЧКАМИ ИЗМЕРЕНИЙ
- МНОГООБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
- ФУНКЦИИ ДЛЯ ЭКСПОРТА В ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОДАЧА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ПО, НАПРИМЕР, Э-МАЙЛ
- СЕТЕВЫЕ БАНК ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

ОПИСАНИЕ

HengCom – это высокопроизводительный пакет программ для быстрого обслуживания приборов, а также для обработки и визуализации измерительных данных. Программа функционирует на всех термометрах TE41, TE42, TE52 и TE 62, снабженных соответствующим интерфейсом, а также на преобразователе температуры для монтажа на DIN-рейку TE 41H.

Производственные функции и эффективность

- обширные возможности анализа рабочих показателей для оптимизации процесса
- наивысшая защита данных через уникальную систему паролей и прав доступа и закодированный банк данных с распознаванием и маркировкой манипуляций
- простота использования благодаря подробной онлайн-помощи и инструкциям по использованию
- удобное для пользователя создание рабочей документации
- современные способы сетевой коммуникации

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

PC и ноутбук	Pentium®-процессор: мин. 166MHz, рекомендовано 400 MHz или выше
Операционная система	Windows 95®, Windows 98®, Windows NT®, Windows 2000®, Windows ME®, Windows XP®, Vista®
Оперативная память	мин. 64 MB RAM, рекомендовано 128 MB RAM или выше
Жесткий диск	мин. 120 MB свободной емкости памяти на жестком диске
Графическая карта	Разрешение экрана 600x800, рекомендовано 1024x768
Дисковод	Дисковод CD-ROM
Интерфейс	Свободный серийный или USB интерфейс

Компания Hengesbach Prozessmesstechnik постоянно совершенствует свои изделия и оставляет за собой право вносить изменения.